

3

Контроль

т. Чазов Е.И.
СЕКРЕТНО

133

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС от 18 апреля 1987 г.

3

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - тов. ЩЕРБИНА Б.Е.

ИСУТСТВОВАЛИ:

кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС
члены Комиссии

- т. Долгих В.И.
- тт. Семенов В.К., Израэль Ю.А., Луконин Н.Ф., Рябев Л.Д.

заведующий Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС

- т. Ястребов И.П.

министр здравоохранения СССР

- т. Чазов Е.И.

первый заместитель заведующего Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС

- т. Фролышев В.М.

заместитель заведующего Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС

- т. Марьин В.В.

заведующий сектором Отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС

- т. Колчинский Г.А.

заместитель Министра обороны СССР

- т. Говоров В.Л.

начальник химических войск Министерства обороны СССР

- т. Пикалов В.К.

заместитель начальника химических войск Министерства обороны СССР

- т. Кунцевич А.Д.

директор ИАЭ им. И.В. Курчатова

- т. Александров А.П.

директор института биофизики Министерства здравоохранения СССР

- т. Ильин Л.А.

заместитель директора ИАЭ им. И.В. Курчатова

- тт. Пономарев-Степной Н.Н.

134
исполнено
черк у 1628
от 21.04.87
Генерал И.А.1

Вл. №	2030
№	16-04/1087
Уч.	

О планах дальнейших работ на Чернобыльской АЭС
и в прилегающей к ней зоне
(гг. Израэль, Шикалов, Чазов, Ильин, Пономарев-Степной,
Кунцевич, Александров, Рябев, Долгих)

1. Исходя из решения Политбюро ЦК КПСС от 2 апреля 1987 г., Минсредмашу СССР, Минатомэнерго СССР, Минобороны СССР, Минэнерго СССР внести необходимые уточнения в график производства работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имея в виду сосредоточить главное внимание на дезактивации кровельных покрытий энергоблока № 3 и прилегающих территорий. Осуществлять постоянное научное и проектное обеспечение этих работ, после их завершения выдать заключение о радиационной обстановке на третьем энергоблоке и рекомендации по проведению на нем дальнейших работ.

2. При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принять необходимые меры по неукоснительному соблюдению установленных норм и правил радиационной безопасности, тщательной инженерной подготовке всех мероприятий по дезактивации и ремонтно-восстановительным работам, глубокому анализу принимаемых в связи с этим технических решений. Минатомэнерго СССР организовать специальную инспекцию по контролю за строжайшим соблюдением утвержденных санитарно-гигиенических требований в зоне Чернобыльской АЭС, подчинив ее непосредственно Отделу охраны труда, техники безопасности и радиационного контроля Министерства.

3. Госкомгидромету СССР в соответствии с решением Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС уточнить в апреле радиационную обстановку в 5-километровой зоне Чернобыльской АЭС и в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и совместно с Минздравом СССР внести необходимые предложения о нормах допустимого облучения населения.

4. Советам Министров Украинской ССР и Белорусской ССР с учетом реально складывающейся радиационной обстановки, результатов дополнительного исследования растительного покрова в этих районах совместно с Минздравом СССР, Минобороны СССР, Госагропромом СССР уточнить планы реэвакуации населения на 1987 год.

5. Минатомэнерго СССР, Минобороны СССР и Минэнерго СССР установить строжайший контроль за недопущением попадания паводковых и талых вод с площадки АЭС и прилегающей к ней местности в

Ильин
Долгих
17.04.

реку Припять. С особой тщательностью еще раз обследовать этот район и при необходимости принять дополнительные меры по усилению водоохраных сооружений.

6. Минатомэнерго СССР и Минобороны СССР принять особые меры по пылеподавлению в районах производства работ, используя для этих целей эффективные материальные и технические средства, в первую очередь полимерные материалы состава ММ-1 (предложенного членом-корреспондентом Академии наук СССР т.Кабановым В.А.). Обеспечить своевременное оформление заказов на изготовление и поставку в необходимых количествах этого состава. Привлечь к производству работ по пылеподавлению научно-производственное объединение "Союзводполимер" Госагропрома СССР (г.Елгава Латвийской ССР).

Госкомгидромету СССР установить постоянный контроль за состоянием воздушной среды в районе Чернобыльской АЭС, обеспечив своевременную выдачу данных и соответствующих рекомендаций по пылеподавлению Минатомэнерго СССР, Минобороны СССР, Минсредмашу СССР и Госагропрому СССР.

7. Минсредмашу СССР усилить научно-исследовательские работы и подготовить конкретные предложения по снижению гамма-излучения из реакторного отделения четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

8. Обратить внимание руководителей Минатомэнерго СССР, Минобороны СССР, Минсредмаша СССР на имеющиеся место серьезные недостатки в захоронении образующихся в процессе дезактивации радиоактивных отходов. Поручить тт.Луконину, Говорову, Рябеву образовать комиссию из числа квалифицированных работников для обследования всех временных и постоянных могильников, по результатам проверки представить Правительственной комиссии конкретные предложения.

9. Минздраву СССР с привлечением квалифицированных специалистов Минобороны СССР, Госкомгидромета СССР, Минатомэнерго СССР, Минздрава Украинской ССР, Академии наук Украинской ССР провести с выездом на место детальный анализ радиационной обстановки в г.Припяти и выдать заключение о возможности использования отдельных городских объектов для временного размещения людей, участвующих в выполнении работ на Чернобыльской АЭС. Необходимые материалы представить Правительственной комиссии к 20 апреля с.г.


136

4.

10. В целях усиления контрпропагандистской работы, с учетом приближающейся годовщины аварии на ЧАЭС, поручить Минздраву СССР, Госкомгидромету СССР, Минатомэнерго СССР, Минсредмашу СССР, Советам Министров Украинской ССР и Белорусской ССР подготовить для опубликования в центральной печати материалы о проделанной работе по охране здоровья населения, обеспечению безопасной эксплуатации атомных электростанций, в том числе Чернобыльской АЭС, защите водных ресурсов от загрязнения радиоактивными веществами, бытовом и трудовом устройстве эвакуированного населения и т.д.

11. Минздраву СССР с участием Минсредмаша СССР и Госкомгидромета СССР в недельный срок подготовить для передачи по официальным каналам странам - членам СЭВ и ВОЗ обстоятельную записку о проделанной работе по охране здоровья населения в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и внести ее на рассмотрение Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС.

Председатель
Правительственной комиссии


(Б.Шербина)